発行日: 2015年06月23日

部品集	製造部(コネクタ)	
発行先	97.	

不具合整理No.

46F-06-013

## 不具合連絡書

配	製造部	製 造 副	品証(	営業部	生産管理	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保			承認	確認	作成
信先	長	部長	副)部長	門	理部門	部門	門	・ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	術部門	術部門	紅部門			黒岩 15.6,23 映次	15.6.23	黒岩 15.6.23 映次
連絡受理日 2015/06/23 19:46:42								E 15			7 15			11				
不具	不具合受付者名				品質	品質保証部品質保証二課品質保証一G 黒岩 映次												
客约	客先名			住鉱テック株式会社					1	連絡者名倉田課長								
客勞	客先よりの連絡方法			Email														
受付	受付区分				不良													
仕村	仕様番号 / 品名				XAI0C4-009S /						090カタRECターミナル							
ロットNo. FA150416.11.101-180							2											
対象	対象数量				280,000													

## 不具合内容

客先組立工程にて、製品表面の異物付着が検出されました。 発生率は6/10,000pin(0.06%) 略図(必要な場合のみ)



A 33	4 15	m.	14	一番	11.
7 13	2	יכט	<b>第</b>	こ動	(7)

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

iZ

回答期限:

迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/06/30 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる