<u>⊾m</u> ≉	<u> </u>							
	整理No.	6010142		KF74 살	***	発行日	2019年0	4月16日
品質保証課	製品cd	96560326		買収善	報告書			
	没的CO	90000320						
	〈指定问答H>			発生原因:	2019年5月7日	担当課	モール	*生産G
				流出原因:	 			
	図 番 G-110276					承認	確認	担当者
		APB-PAAAB1-501E-		佐竹	FE DO			
					50 500 AB	19, 4, 18	,	104
		190412-5-P-0005		数量	52,500 個	疆	\	(19, 4, 1)
記		MD·端子変形		金額	239,873 円		Salation .	
入	<不良内容>				<略 図>			
	ピン変形 画像検査でNGカット入っていると思いますが一応赤伝処 理します。 発生原因					法 此百田		
					流出原因 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認)			
	、シローショングラグ・マン HERRY バイー・アンド バイー 「原山」 久(し流(V)(氏説))				(元物元物元大)()唯部"限证	・炎化点の確認	,	
起	(ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)							
	Ţ							
	Į.							
		発生対策	į.			流出対策		
	(誰が、いつまで	ごに何を、どうする)			(誰が、いつまでに何を、どう	する)		
因								
部								
署								
記入								
						1		
	金型番号 MM567 担当者						担当者	
	対策実施ロットNo.			対策実施 <u>ロットNo.</u>				
	対策実施日: 年 月 日				対策実施日:			
	, , , ,				水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入)			
	水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)				水平展開の有・無 〔有 	の場合、対策		当角を記入)
	() / 実施							
					所属長コメント(作業者・	人の投資内容	シがルニッ・古田	知數位士法》
	が属及コグント(IF来有への指導内各と7 ルー)内局本版医方法) 承認 確認				DI橋文コクンド(TF未合)	・い用等的谷	承認	確認
	/科 記 「唯 記			35亩 銀				加生 部
			<u> </u>				/	
標	準類改訂	有 • 無	()	
	原因区分	□作業 □金型 □材料	□検査工程 □記	g備 口梱包·輸	送 口管理・仕様 口その他	承 認	確認	担当者
	対策効果 口有効性の評価にて、対策効果の確認をします。							
	の確認							
品質								
保証	5ロット生産	50小生産後又は対象期間経過した場合は下記に記入の事(記入の無いものは調査中とする)					確認	担当者
	有					承認		
	*** [] 3:+ 4E2	有効性有りと判断致します。						
課	作 有効性	性有りと判断致します。						
課	性 有効性 理 口対策行	ŧ有りと判断致します。 後、 ~	, (数) 士士	の計 ロ外を	含む6ヶ月以上の間、			
課	性 有效性 可效策 同不累	性有りと判断致します。		の計 ロ外を	含む6ヶ月以上の間、			
課	性 有効性 日対策行 同不暴 日本の付 日本の付	t有りと判断致します。 後、 そのが無い為、有効性有りと判し 後、1年以上生産履歴が無い為		の計 ロ外を	含む6ヶ月以上の間、			

Rev : D