- かから経伝

【用紙一1】 発行日: 2018年07月23日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-07-010 発 行 不具合連絡書 先 大和電機工業(株) 生産 承認 シテナンス 確認 作成 業 質技術 造 造 証 産 術 0 密 産 質 管理 配 副 部 部 部 き 研 技 保 部 信 副 術部 部 門 門 部 削 証 和田 長 部門 門 長 部 先 部 部 18, 7,23 18,7,23 18.7.23 部 門 門 門 哲夫 哲夫 2018/07/23 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 客先名 株式会社ユウワ 連絡者名 品質管理 荻原様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 T-ASA F53C8 TERM ASA F53C8 ロットNo. 18.07.09.1.G.0010~0011 対象数量 20,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 小パイロット穴側キャリアに折れが発生。2.1mに1カ所、リール 内全域で発生。 バイロット穴(小)側 210cm毎に発生あり 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2018/07/30 汔 行先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む)

→ 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる