発行日: 2018年04月09日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-04-002 生産3 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 産技術 質技術 産管 術部 質保 造 証 業 産 0 密 造 テ 配 副 部 部 き 研 部 信 部 副 理 門 ナ 削 証 門 部 黑岩 長 部ン門ス 門 部門 部門 先 長 部 部 部 18, 4.09 18, 4,09 18, 4.09 部 門 映次 雄司 連絡受理日 2018/04/06 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 片山 雄司 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 坂巻 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 167929-0-01 GT32-4DP-1.5H タンシ(A) ロットNo. 1.0041 対象数量 20.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形、巻き崩れ。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2018/04/16 迄 回答期限: 迄 行 先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる