不包

【用紙一1】 発行日: 2018年08月03日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-08-001 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 造 産 産 質技 造 証 術 密 質 管理 配 副 部 部 部 テ き 研 技 保 部 信 副 門 部 門 ナ 部 削 術 術 証 長 先 部 部ン 門 部 部 部 部 18, 8,0 18, 8,03 18,8,03 部 門ス 門 長 連絡受理日 2018/08/03 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 影山 善一 客先名 株式会社鯖江村田製作所 連絡者名澤崎様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 PMMR8444-11 仕様番号 / 品名 ガイブタンシ ロットNo. 18.05.14.1.0014-0020 対象数量 350,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形が発生。 リール内芯より1000ピッチの間で20ピッチ連続発生の箇所が1 箇所あり。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄

行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる