## 社内検査異常速報

社内検査異常速報No.\*6010012\*

発行日 2019/03/07

| 生産グループ名モールド生産G   | 生産担当者 篠原 蓮                                   |
|--|--|
| 検査グループ名モールド品技G   | 品技担当者 曽我瑞紀                                   |
| 得意先名日本モレックス合同会社  |  |
| 製 品 No.74460102 金型番号 MM588                                       |  |
| 製 品 名 0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST                                |  |
| 仕様番号505068-2466  |  |
| 対象ロットNo.90305BW1S01-02   |  |
| 対象数量(個) 124,000  |  |
| 不具合ロットNo. 90305BW1 01-02   |  |
| 不具合数量(個) 124,000   | 発 生 率 1/8                                    |
| 発生状況リール 出  | <b>黄検査</b>                                   |
| 単価(個) 3,32155.2.8  | 48 金 額 (円) 412,244 353,202                   |
| めっき先 /   |  |
| 区 分 区 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  |
| 材料 仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ                                    |  |
| 保留理由MD・その他   |  |
| -01-02 #8 クイキリ削れ   -02 #きいカウランダル変形                               |  |
| 不具合内容  -02 大きい丸穴ランダム変形   |  |
| (略図)   | ,  |
|  |  |
|  |  |
| 起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき 成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他                |  |
| 処 理納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 NG: 30 0K: 123,940                     |  |
|  | , 4100 4412H4                                |
| コメント   |  |
| 特别4作業作成落(3/29)·  |  |
| (起因部署)   |  |
| 製造部長 製造副部長 品証(刷)部長 管理課長 担当課                                      |  |
|  | AETO AND |
| (19.4.23) (19.4.22) (19.4.22)                                    | (19.4.11) (19.4.12) (19.4.12) (19.3.09)      |
| 現確 裕規  |  |
|  | 219.4.10 品技担当発行 品技GL 品技課長                    |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部者に回行する。                            |  |
| ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、<br>一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。<br>  曽我瑞紀    |  |
|  |  |
|  |  |
| 品証集計担当 品技課長 品技担当 担   | 近来   「返的   「新加   「新加   「                     |
|  |  |
| (19.4.23)  |  |
| 2  |  |
|  | 因部署)(協力会社)                                   |

株式会社 鈴木