発行日: 2013年01月07日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

44M-01-001

モールド生産課生産G 発 行 先

不具合連絡書

配	製造部	製造副	品証(営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保			承認	確	認	作成	
信先	長	部長	副)部長	門	理部門	門	門	, ナ 部 フ 門 ス	き部門	削部門	投術部門	技術部門	保証部門			近線 13.1,07 広司	13.1	.07	浅川 13 1.07 裕規	
連絡受理日					2013/01/07 14:21:28															
不具	具合受	付者	名		品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 浅川 裕規															
客先名					SMK株式会社								連絡者名川倉様							
客先よりの連絡方法					Email															
受付	受付区分					不良														
仕村	仕様番号 / 品名				101CPB-131-10F (IMDウリ) / 0.4MM B-B PLUG INSERT MOLD (IMD リ)															
ロッ	ロットNo.				221214-1-A-04															
対象	対象数量				0															


不具合内容

金属カス付着

ハウジング内に金属物が埋まっている様に見える。 個品状態での発生と思われる。

発見数:1/600個

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/01/16 迄

回答期限:

迄

産 王区 分先 確認 掲示期間: 2013/01/15 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる