発行日: 2015年01月22日

部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 46K-01-001 めっき室 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 造 産 一産技 質技 質保 証 産 造 術 密 副 テ 部 管 部 部 き 研 部 信 副 部 理 門 ナ 部 削 術 術 証 浅川 長 堀江 門 先 部 部ン 部 部 部 部 15 1.23 15, 1, 23 15 1.22 部 門 門ス 裕规 太祁 長 連絡受理日 2015/01/22 16:49:55 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 南澤 一慶 不具合受付者名 客先名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 京セラコネクタプロダクツ 小野様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 71 5859 999 X21 XXX S (5859 仕様番号 / 品名 5859 PLUG CONT (H=0.9) プラグCT) ロットNo. 1412222X0029A.B 対象数量 2,191,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) CONTACT外側Auめっき部分剥離 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/1/30 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2015/01/29 行先確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →

→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる