

社内検査異常速報

社内検査異常速報No	ı*6009691*			発 <u>行日 2018/12/</u> 13
生産グループ名	モールド生産G	生産担当者 豊島健		
	モールド品技G	品技担当者 北山	早苗	
得 音 先 名	DDK (THAILAND)	Lt		
	96560126 金型番号 MM5			
	BB35K-PAA18EA31-500E-DLF			
仕様番号	G-110471			
対象ロットNo.	181211-2-P-0001-0003			
対象数量(個)	158, 940			
不具合ロットNo.	181211-2-P-0001			
不具合数量(個)	56, 720	発 生 率		
発 生 状 況		出荷検査	通常	
単 価 (個)	3.38998	2.474 金 額 (円)	192,268	140; 305
めっき先		T III ale III		
区分		入異常品 めっき仕様		
	LCP-スミカスーハ°-E6808 GHF BLKMD・その他	. 1/1 /// 1		
保留理由	カシメ不良(手前外側片方の		アレンたしい	
工目	カング小及(子前が関方力で		C.V-7&V-7	
不具合内容 (略図)		`,		
(의대)		•		
#1 PP 4P	材料・プレス・焼入・めっき・気	(M4) 中央 (M4)	工、偿缴、海送费	学、 乙の他
<u>起 因 工 程</u> 処 理		}		0/0:0
25				0/2 × 0
コメント	カシメ不良全勤	殿时,迷别不可atiki	イキ ,	
	Hto + # 1- ct.	冬(12/12)		
	特别作業作成	Α		
製造部長製造	<u> </u>	田部署)	生産課長 生産	金担当 品証集計担当
	N _ (NE)	(年)		AT AT
HQ 4. 25 19.4.	25 19.4.23 4.23	19. 4.22	194.23 194.23	9 4.23
學一想	裕規		(E)	3
		(10 4 22)	品技担当発行品技	支GL 品技課長
	計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容 品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、	に応じて所属部署に回付する。4.22	July Hatt	凑上 <u>个</u>
	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点	をする。	北山 早苗 一〇八	
٦Ļ				① ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②
V	,	□ 廃棄 □ 返品 □ 納	<u> </u>	合品台帳 に記載する。
品証集計担当	品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処理	里担当 管理処理担当	品技GL
19 4,28				
2		(起因部署) (協力会社)		(3) (3) (3)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)
	現品出庫指示 現品出庫	(配因部者) (励力芸社) 最終処置	<u>.</u>	、 ③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す る。
				_ J

株式会社 鈴木