【用紙-1】 発行日: 2015年06月05日 部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 46K-06-001 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 技 めっ 承認 確認 作成 造 産 産 術 証 造 密 産 質 質 配 副 部 管 部 テ 技 部 き 技 保 部 研 信 部 副 理 門 ナ 部 削 術 術 証 長 先 部 部ン 部 部 部 部 15.6.05 15.6.09 部 門 門ス 門 門 門 門 15, 6, 08 2015/06/05 13:59:53 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 南澤 一慶 客先名 SMK株式会社 連絡者名MD担当竹花 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 415CPB-097-51F PB-4H(0.4MMB-B)PLUG CONTACT ロットNo. 15.05.28-S1.V.0003.B(S1505292001B) 対象数量 94.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 成形後のリード部の一部に Niめっき露出 連続的かつランダムに発生 対象RLの7~8割で発生 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔

2015/06/18 迄

回答期限:

掲示期間:

2015/6/18

行 先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

迄