発行日:

2019/3/26

整理No.

6010026

## 特別作業記録

## 品質保証課

						品質保証課						
	図	番	30 5636 999 140 428	3 +1				承 認	調査	Ī	担当	
	品	品 名 5636 LOWER TALL INSERT #1							(La tr	$\overline{}$		
	数	量	13,220		佐竹 19. 3.26	19.3.2		10 3.20				
	ロッ	ットNo						13.3.20	The second	/		
			9312NS1 01-03,14		実施期限	<b>a</b>						
			00121101 01 00,11				2019/4/9					
	<u> </u>	白巾					<処置方法>		201074	7 3		
品	<不良内容> 01-03:打痕											
	01-03.71級 14:巻き不良					不具合発生箇所廃棄						
質	14:苍	さから	Ł									
保												
	<手	<手順>										
証	成形品のため、手袋、マスク着用のこと。専用作業台にて作業すること。											
"	打痕が発生している可能性があるリールです。											
課	①9312NS1 03のリールを全数検査し、丸穴・製品部に打痕が発生しているか確認してください。											
PAT	(打痕の発生有無に関わらず03のリールは廃棄してください。)											
l	②01-02リールを外周1mずつ確認し、丸穴・製品部に打痕が発生しているか確認してください。											
	(打痕の発生有無に関わらず検査した外閥1mは廃棄してください。)											
	打痕が発生していた際は品証へ連絡して下さい。別途指示いたします。(現品・特別作業は返却しないでください。)											
	③14(巻き不良):巻き乱れ箇所を廃棄してください。巻き乱れを廃棄した箇所から、外周3周を廃棄してください。											
	処置後、納入時の巻き方向に戻し返却してください。製品変形に注意して作業願います。不明点あれば連絡願います。											
	※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。											
┢	<del></del>	業日		<備考> <sup>‡丁</sup> /虎()		卷主有	Z #2,					
品	20 (4年4月8日~ 年月日						93/2 NS'101-57					
質	_			<del></del>		— н	02 ~	・ ケク	1 <del>=</del> 1228			
技術		_	·名> \				14-	全教八	16	3 (/	4E)	
術課	( )*	I#J	/				'	J		- `	, ,	
<u>"</u>												
生産課	<u></u>											
課	上 作業	結果	廃棄数 :	-14		ケ	作業時間 :			Н		
	., .,		良品数 :	112	10	ケ	集計月度(品証記)	<b>ハ): H</b>	31,4	月度	集計済	
	<受	(理>										
٦												
一份												
品質保保証 課									佐竹	7		
証理	証 課									1)		
									~			