発行日: 2013年08月28日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

45M-08-003

モールド技術課 発 行 先 (株)シンエイ

不具合連絡書


|| 制 || 制 || 口 || 学 || 上 || 上 || 廿 || 【 || 九 || 豆 || 豆 ||

257	製造	登	証	営業	生産	産産	が	メンテ	0)	精密 平	産	品質 技 術	前質			承認	確認	作成	
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	部門	部門	テ ナ 部 フ 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			近藤 13.8.29 広司	13 8.28	竹花 '13.8.28 智治	
連絡受理日					2013/08/28 19:18:27														
不具	是合具	付者	名		品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治														
客先名					SMK株式会社								連絡者名館様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕村	仕様番号 / 品名				101CPB-138-10F / P								PB-	PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD					
ロットNo.					230808-2-E-01or02														
対象数量					16,000														

不具合内容

コンタクトが変形しハウジングに埋まっている

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 2013/09/10 迄 回答期限:

2013/09/04 迄

掲示期間: 2013/09/04 迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる