発行日: 2013年02月12日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-02-006


生産二課1G 発 行 先 株式会社エコプレイティング

不具合連絡書

丽	造	造副	証	業部	生産管	生産部門	技術部	メンテ	めつも	精密 研	生産技	品質 技	品質			承認	確	認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門門	門門	ァ ナ 部ン 門ス	お部門	削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黒岩 13.2.12 映次	N	2.12	13.2,12
連絲	各受理		2013/02/12 09:29:13																
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 駒津 博久														
客先名					日本モレックス株式会社								連絡者名 M/D品質技術課 山岸L						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					503851-0008 / HI-FIX 15G PB CONN REC SIGNAL TERMI											RMINAL			
ロットNo.					13.01.18.1.L.0001														
対象数量					54,000														

不具合内容

端子変形、封孔処理液過多



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 2013/02/25 迄 回答期限: 2013/02/22 迄

土産区分先確認

掲示期間: 2013/02/19 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる