発行日: 2016年4月7日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-04-001 生産2-2 発 行 不具合連絡書 先 質技術 承 認 確認 作成 質保 造 造 証 産 産 術 0 密 産 テ 配 副 部 管 き 部 部 研 技 部 信 部 副 門 理 門 削 術 ナ 部 証 和田 和田 長 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 16.4, 8 16.4. 8 16.4.08 部 門ス 門 哲夫 董夫 連絡受理日 2016/04/07 15:20:10 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 客先名 モールド部門(第一電子工業㈱向け製品) 連絡者名 モールド品技G 山岸L 荷物 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 G-109773 BB35C-PLT48AA3-560E-DLF(A3メッキ) ロットNo. 16.01.30.1.A.057-060 対象数量 137,600 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 樹脂被り多発 成形良品率84%に低下 不具合サンプルはありません。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/04/15 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2016/04/15 迄 発行先確認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる