部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

47F-03-001

生産2-3 発 行 先


不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品温 (副) 船長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成
																佐竹 '16.3.01 由浩	佐竹 16.3.01 由浩	16.3.01
連絡	42		2016/03/01 10:19:05															
不具	1合受	名		品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一														
客约	七名	12			S&Sコンポーネンツ株式会社								連絡者名会津様					
客约	たより	の連	格方法	L	Email												11	
受付	寸区分	\	1		調査依頼													
仕様番号 / 品名					8230-4966P2 /								12447PCB064-P2=L					
ロットNo.					16.02.01.006													
対象	象数量	Ł			80,000													

不具合内容

タブ側に薄膜状異物あり。客先めっき工程での分析により、素 材の薄膜が圧着されたこと異物付着発生の見解。発生数約 200mmの中で6pin発生。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行:

回答期限: 2016/03/14 迄

回答期限:

迄

発行先確認

掲示期間: 2016/03/08 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる