(#)

鈴

木

記

入

(株)三ツ矢米沢工場

殿

発行日:

2016年06月22日

整理No:

47F-06-013

協力工場 不良品連絡書

「再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

04 2016年06月29日

認 15. 5.24



調 杳



仕様番号 139002-0-11 W.FL2-R-SMT-1 Rシェル 名 딞 金型番号 P5757 2.P.2961B ロットNo 連絡受理日 2016/06/22 11:28:20 対象数量 70,000

不良内容 巻き乱れ リール中心側成形不可な 少数でツナギ有り





1. 確認内容

2016.6.22、御社検査工程にて、上記製品に短い繋ぎ、及び巻き乱れが発見 されたとの不適合連絡を頂きましたので、弊社にて調査を行いました。

返却品の処置 (数量明記)

全数検査を行い、短い繋ぎ及び変 形部をカット。マイナス1,100ピン

2. 発生原因

弊社着工履歴を確認した結果、着工当時対象製品に 素材変形が確認され、カット及び巻き直しを行っていた 履歴が確認されました。また、繋ぎについて作業者に 確認したところ、通常50m必要となっておりましたが、 5mと思い込んでいたため、誤ってそのまま繋ぎを作っ てしまいました。

4. 流出原因

着工時に確認されておりましたが、作業時の異常アナウンスが 洩れていたため、確認出来ずに流出させてしまいました。

正

是 力

場 処

協

工

記

(株) 確

鈴

認 木

3. 発生防止対策

①巻き乱れについて、今後巻き直し等を行った場合は、 異常点としてアナウンスを上げるよう、再度注意し、第三者 のバックアップを行うこととします。

②本内容を社内に展開し、対象者へ繋ぎ必要数及び作 置 業手順について、再度指導・注意致します。

5. 流出防止対策

本内容を社内に展開し、作業者へ繋ぎ必要数及び作業手 順について、再度指導・注意致します。

実施日: 2016 年 7 月 4 FI 実施日: 2016 年 7 月 4 E 回答日:

在庫品仕掛品の確認

在庫品 7/4時点で在庫無し

仕掛品 7/4時点で仕掛品無し 認 調 查 作 成

> 調 查

2016年 7月

標準類改訂 有 ・ (無) (

対第後、2、0、2998日~ 2、尺、3033-3016月またちかけでおいて

同不具合なしの為、有効性ありごり断致します。

承 認 16, 9, 20 映次

和田 16,9.20 主大



確認者

4 E

(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4