

社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010049*

発行日 2019/03/20

-	モールド生産G		直樹	
検査グループ名	モールド品技G	品技担当者 北山	早苗	
得意先名	東北ヒロセ電機(株)			
製 品 No.	50167130 金型番号 MM507	·		
製品名	BM28 (0. 6) -44DP/2-0. 35V ゼ ツェンサ (D)			
仕様番号				
	190318-8-Q-0001-0006			
対象数量(個)	124, 350			
不具合ロットNo.	190318-8-Q-0001			
不具合数量(個)	19, 000	発 生 率	·	
発 生 状 況	/ (0	岢検査	通常	
単 価 (個)	2,26178 0.7	26 金 額 (円)	42,9	74 -13, 794
め っ き 先				
区 分 및 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様				
	MD・端子変形			
и п ч п	かり型カス上がり			
不具合内容			·	
(略図)		`.		
		•		
起因工程	 材料・プレス・焼入・めっき・成形・	自動機・管理・検査・品語	証・営業・運送業者	・その他
F	納品・廃棄・返品・一部納品廃			B = 19,000
	=======================================		· •	
, コメント				
中部11年業作成多 (3/26)·				
(起因部署)				
製造部長 製造	副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当課		生産課長 生産技	担当 品証集計担当
1848 基則				
19.4.	17 (13 4, 05) (13 4 04) (13 h	19.4.02 19.4.0	(79.4.04) (79.4.0	19.3,21
規本			PHENESE DH	
②品証集制	+相当は最終処置欄にレ点をし、処置内窓に広し	で所属部署に同付する。	品技担当発行 品技(GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する9月3,000 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 北山 早苗 19,3,20 193,20				
一部納品	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする	· ·	The state of the s	
$\overline{\Diamond}$	1			・ ①この内容を不具 合品台帳 に記載す
Production and an area		廃棄 		る。 品技GL
品証集計担当	品技課長 品技担当 担	当課長 管理課長 営業処理	EES BERRES	nnxGL
19 4.19				
			1 1	3
	現品出庫指示 現品出庫 (起	因部署)(協力会社)	1	③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す
取 校 処 直				
株式会社 鈴木 「H#F-4] Pay F CON-20010-				