発行日: 2014年02月14日

部品製造部(コネクタ)
発 行 先 (株)高松メッキ

不具合整理No.

45F-02-009


不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成		
																黒岩 14.2.14 映次	和田 14.2.14	14, 2, 14		
連絡受理日					2014/02/14 09:41:46															
不具合受付者名					品質	品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫														
客先名					SMK株式会社								連絡者名 品質管理課 齋藤様							
客先よりの連絡方法				Email																
受付区分					不良															
仕様番号 / 品名				501CPB-045-51F (ノッチナシーロック / W=2.6MM P=0.85MM H=0.6MM F-B CN SOCKET H																
ロットNo.				13.12.04.S1.B.0004																
対象	対象数量				56,100															


不具合内容

巻き不良

リール台紙の広がりによるバラケ発生。 台紙に折れ目が入り、外側に広がっている。



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 不要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限:

迄

回答期限:

2014/02/19

揭示期間: 2014/02/21 迄

迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる