発行日: 2013年05月08日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-05-001 発 行 不具合連絡書 めっ 品質技 品質保 承 認 確認 作成 造 証 産 産 術 密 造 ーテナ 配 副 部 管 部 部 き 研 技 部 信 副 理 部 部 削 術 術 証 長 部ン 先 部 門 部 部 部 部 13 0.08 13 5.08 13 5.08 部 門ス 映次 正丰 和表 連絡受理日 2013/05/08 15:00:29 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤沢 正章 山一電機株式会社 連絡者名 松崎 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 B107267-002 CT3641-CF2 ロットNo. L.12.09.28.2-0007,0010 対象数量 117,900 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形不良 リール状態で窓から接触部が 変形しているのを確認。 現品使用不可。 原因は現在調査中。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 回答期限: 迄 迄 2013/05/15 迄 掲示期間: 産 区 分先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる