【用	紙一:	1)				
<u>,,,,</u>	Ĩ			不具合整理		05
不具合內容		品質異常改善通知	1 #	担当課担当者	生産4-1	
		下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま	- 	<u>坦马有</u> 発行日:	2017年08月18日	
		再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに	原本を回付して下さい。	承認	確認担	当
		発生原因 生産課:		麗		<u>0</u>
	品質	指定回答日: 2017年08月25日 流出原因 生産課:		(17, 8, 19)	\ ''' ''' 	1.8.1 图表
	保証	流出原因 業務グループ: 仕様番号 71 5606 999 000 000	2017年 08月25日 9/26迄 写真・図	映次	哲夫	2/
	課記	品名 5606 PLUG CONT.	44. 10			
	[ロットN o 7725SS115		8.		
		対象数量 50,000個 不具合内容及び確認内容				
				11.1		
		変形	-			
\vdash		異常品の暫定処理 確認中 発生原因 発生原因	wester .	0.41-4-1.000		
	生産	課	(誰が、いつまでに何を、どうする)	生対策	<u>.</u>	
	(現場	現物現実の確認·加工状況·加工履歴·変化点の確認) -				
	1 2	付果カリールを確認力を同期の几外がから当みと思か	10重级处理作品	育, 图:	も取り	
			き行い現場での	-	- · · · ·	
	-	発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)れるキストがカクラしん	1 017 20 20 20 de		-1 45 LA CA	
		リール窓から当まか(リール窓内を使取	なってんかわり	1517		
		オク		_		
		使用にている10連で検証。	後班。到查	こな陌い	します	
l	ŀ	That is the same	1/2-24		ζ	
				•		
		可能性のおる老板りつ応棒に再規実験				
因部署		で当てるるか、リール密かかせるく	対策実施日: 年 月 日	承認	超 担	当
			対策実施ロットMa		95.D	
	<u> </u>	^{合ロット生産日: / (年 7 月25日} おんジュ〜 番号: P4175 おんジュ〜	水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)	17 9.20	17.9.20 ちい	1
		流出原因	流	出対策	29/	<u> </u>
	生産		(誰が、いつまでに何を、どうする)		<u> </u>	
記入	(5)(-3)	SANCE A LOW ARROW				
i i	(ナ+f é	 発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を摑む))		
		STATE COLLANDICATION COLLAND				
		↓				
			対策実施日: 年 月 日	承認	確認担	当
		•	対策実施ロナドAL 水平展開の有・無	,		
			(有の場合、対象製品名文は図番を記入) () / 実施			
		グループ	(誰が、いつまでに何を、どうする)		<u></u>	
	以死期	現物現実の確認・履歴・変化点の確認)				İ
	(-1-158	発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む)				
4	ر ا	5年10月10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日 10日				
		↓ ↓				
			対策実施日: 年 月 白	承認	確 認 担	当
		↓	対策実施ロットトルム 水平展開の有・無	-		
		.	(有の場合、対象製品名文は図答を記入) () / 実施			
標		改訂 有・無()	 -		
品質保証	原因	区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備	□梱包·輸送 □管理·仕村	策 □顧客	口その他	
	وبد	効果の確認 承認 確認 ないかい ないしょ ない	有効性の評価	承認	確認担	当
		代要因の為、流出以 下 は			ļ	
課	引	(入)在, 回管(51)	要、不要	l i		
		(17.10.02) (株) 鈴木	Rev	: B	SQM-2202	0-1
		哲夫		= ·*·	DEVL	- '