部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-10-004 生産 2 課 発 行 不具合連絡書 先 その他: 生 生 生 80 承認 確認 作成 配 副造 管 品 品 生 造 産 産 産 産 0 布 業 理 術 技 技 部 証 研 部 き Ξ 四 課 課 先 長 課 課 課 課 課 阴潭 長 課 課 課 課 島田 課 11,10,04 11.10.04 11,10.04 1 1 1 1 1 部数 映次 持久 和典 連絡受理日 2011年10月4日 AM (PM) 2:00 営業 - (品質保証2課) 不具合受付者名 島田 客先名 品管 酒井様 日本モレックス株式会社 静岡工場 連絡者名 客先よりの連絡方法 ()電話)郵便 ()荷物 (O) E x - 1)FAX (()苦情 (O)不良 不具合区分 ()クレーム ()調査依頼 図番 / 品名 502593-0099 0.3 FPC CONN. BACK FLIP ODD TERMINAL 10930BW2W001~002 ロットNo./数量 2,220,000 10930BWBW001~002 内容 略図(必要な場合のみ) 端子転がり 端子転がりにより、ギャップ寸法、接触部段差寸法規格値外 端子転がり 今後どの様に動くか 要 非) 品質異常改善通知書発行 回答期限: 10月9日 迄 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →

→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる