発行日: 2015年12月22日

部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 47K-12-002 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 品質技 承認 確認 作成 業 産 産 っ 造 証 術 産 質 造 密 配 テ 副 部 管 部 き 研 技 保 部 部 副 術部 信 門 術 部 理 門 門 ナ 部 削 証 松木 堀江 長 長 部ン 門 先 部 部 部 部 15,122 15.12.23 1512.23 部 門ス 門 達也 太郎 長 連絡受理日 2015/12/22 12:31:21 不具合受付者名 品質保証部品質保証-課品質保証-Gめっき 松木 達也 客先名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 竹花 客先よりの連絡方法 電話 不良 受付区分 71 5859 999 X21 XXX S (5859 仕様番号 / 品名 5859 PLUG CONT (H=0.9) プラグCT) ロットNo. 15.12.10.2.G.0005A,B ,5Z14NA5 03-04 対象数量 378,200 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 製品キャリア部に汚れあり。 成形済み品 5Z14NS5 03-04 18.200 めっき後品 15.12.10.2.G.0005A、B 360,000 0000000000000000 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/01/08 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/12/29 汔 行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる