部品製造部(コネクタ)			不具合整理No.	49F-04-003	
発 行 先 立山電化工業(和		合連	絡書		
製造部長器の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の一個の	生大大特女大大大めっき部門サカおいますカカ中カカ門カカ門カカ円カカ円カカ日カ<	生産技術部門品質技術部門	承 認	確認 作成 和田 18 4.11 哲夫 28 4.11	
連絡受理日	2018/04/10	018/04/10			
不具合受付者名	質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎				
客先名	先名 日本モレックス合同会社			小出水様	
客先よりの連絡方法 Email					
受付区分調査依頼					
仕様番号 / 品名 504246-0008 / 0.4 BB CONN H=0.8 ST8 PLUG NAIL FOR SMT					
ロットNo.	80322TA75 #5				
対象数量	149,000個				
不具合内容 他のリールに比べ巻き (巻き締まりや変形の可 のでである。 (巻きの様に動くか			略図(必要な場合のみ)		
品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要					
回答期限:	- 迄	回答期限	{: 2018/04/18	迄	
発 行 先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替動務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる					