発行日: 2013年10月24日

【用紙-1】 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 45M-10-003 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質技 承認 確認 作成 造 証 産 産 術 0 密 産 質 造 テ 配 管 部 き 技 副 部 部 保 研 部 門 信 部 副 理 門 部 削 術 門 ナ 術 証 長 浅川 部ン 長 門 部 部 部 部 13,10,24 1310,24 13.10.24 門ス 部 広司 裕規 智治 連絡受理日 2013/10/24 08:06:48 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名今泉様 客先名 客先よりの連絡方法 郵便 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 157057-2-11 XG1 プレート・P-20H 85-OHM ロットNo. 130624-1-T-01 対象数量 2.036 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 成形後にNGカットされた箇所に端子が残っており、 組立時につまりが多発する 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 迄 回答期限: 迄 回答期限: 2013/10/31 掲示期間: 2013/10/31 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる