発行日: 2011年 9月 23日

不具合整理No. 43MD-9-004

	MD 生産1G	
生産	MD 生産2G	
区		
分	その他信拓工美	上殿)

不具合連絡書


配布	常	製造	製副造	品副証	営業	管理課	技術	品証	品技	生産						承 認	確認	作成
先	務	部長	長	副証 部 長	課	課	課	課	技課	課						金融	/	近点
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						11.9.23		立司 立司
連絡受理日 2011年 9月 22日 AM PM 5 : 50								50										
不具合受付者名							営業		G.	質保		1	課		近	寨課長		
客先名					山一電機㈱						連絡者名 TS品質管理課 渡部様							
客约	客先よりの連絡方法			去	() 1	電話	()郵便		()荷物	(0) Eメール	()FAX
不具	不具合区分			() =	苦情	(0)不良	Į	()クレー	-스					
図番 / 品名			AB-11987				/		IC354-0562-010#IN-A									
ロットNo./数量			B.110913-1-N B.101119-1-M				/		1021個									


内容

①バリ発生


②使用不可のため、返却の連絡あり

略図(必要な場合のみ)





掲示期間: 2011年 10月 7日まで



発 行 先 確 認 欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。