## 

## 社内検査異常速報

社内検査異常速報No.\*6010097\*

発行日 2019/04/02

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 吉田直文	
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 北山 早苗	
得 意 先 名 東北ヒロセ電機(株)		
製 品 No 50167130 金型番号 MM	507	
製 品 名 BM28 (0. 6) -44DP/2-0. 35V ゼ	゛ツェンサ゛ (D)	
仕様番号 303898-1-11		
対象ロットNo. 190401-8-V-0001-0016		
対象数量(個) 385, 850		
不具合ロットNo. 190401-8-V-0001-0016		
不具合数量(個) 385, 850	発 生 率	
発生状況リール	出荷検査 通常	200 100
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	<u>-0.726</u> 金 額 (円) 87	2,708 -280, 127
めっき先	1 用停口 以,老儿怪	
区 分	入異常品 めっき仕様	
保留理由MD・その他		
01-19 東側PV農子に打痕		
不具合内容   01-16 # R クイキリケズレ	v・ヒゲバリ 0.125	
(略図)	2	
,	<i>,</i>	
** トレバツ		
起因工程材料・プレス・焼入・めっき	成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送	<del></del>
	品廃棄・一部納品返品 NG: 31,020	Ok= 354, 830
	¥70,16#(*	4.4
コメント	7	, , ,
特别作業作成清	(4/10)	
	起因部署)	
		産担当 品証集計担当
	EN EN CENT	000
	图 4.19 19.4.19 19.4.19 19.4.19	94.19
題	78.4.10	
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容	をに応じて所属部署に回付する。	(\$4)
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、		
- 部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点	र्रेड विकास	城村
$\checkmark$		①この内容を不具 合品台帳 に記載す
	一 <b>廃棄</b>	
品証集計担当 品技課長 品技担当	担当課長   管理課長   営業処理担当   管理処理担当	品技GL
19.4.23		
		3
1 (2) 1 1 1 1		
現品出庫指示 現品出庫	(起因部署) (協力会社) 最終処置	③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す

株式会社 鈴木