【用紙-1】 発行日: 2015年12月08日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-12-011 発 行 不具合連絡書 (株)三ツ矢米沢工場 品質技 承認 確認 作成 ンテ 業 産 術 0 密 産 質 造 造 証 産 配 き 技 保 副 部 管 部 部 研 部 和 信 副 理 門 門 ナ 削 術 部 門 部 術 証 長 15.12. 8 部ン門ス 先 部 門 部 部 部 部 15.12.08 15.12 8 重夫 部 門 連絡受理日 2015/12/08 13:36:07 品質保証部品質保証二課品質保証一G 不具合受付者名 藤沢 正章 廣瀬香港有限公司 連絡者名 品質管理課 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 132878-6-11 仕様番号 / 品名 U.FL-LP(V)-040 LPシェル ロットNo. 7.0031.0032 対象数量 40,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) バレル部変色 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 汔 回答期限: 2015/12/10 汔 掲示期間: 2015/12/15 迄 行 先 確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる