発行日: 2015年08月18日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-08-008 生産4-1 発 行 不具合連絡書 先 精密 品質技術 承認 確認 作成 薬 産管 産 ンテ 一座技 質保 術 2 造 証 造 配 き 副 部 部 部 硏 部 人術部 信 部 副 門 理 ナ 削 証 部 長 部 先 部ン 門 嗇 部 部 15.8,18 15.8, 18 15 8, 18 褯 闁 門 門ス 甲 净司 由浩 連絡受理日 2015/08/18 11:34:23 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 片山 雄司 日本圧着端子製造株式会社 連絡者名 小谷 浩二 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 苦情 仕様番号 / 品名 PB-PC614-4B13 PBコネクタ(デンチョウコネクタ)ノッチナシ ロットNo. 418730-10,24 対象数量 40.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 25リール中2リールのみクラフトボールが入っていない。 該当2リールはそのまま使用して頂く。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/08/31 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2015/08/25 2行先確 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる