## 品質異常改善通知書

不具合整理No.43MD-7-002

生 産 課 1 G

質保証課記

下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。

再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。

検査扣当 ·

2011年

7月 6 H

指定回答日

牛産担当: 技術担当: 2011年 2011年

7月 11日 7月 14日 1.7.01

広司

発行日:2001年 7月

浅川 11.7.01 裕規



不具合内容

101CFP-440-13F EN-43 ハウシ ング

対象数量 29

ロットNo.

110404-2-P-08

通常· 特採 選別

クレーム内容及び確認内容 パイロット穴変形

発生率: 7/29 (24.14%)

コメント

控えサンプルの発生 (いずれかに○印) 発生している・発生していない

対策実施日: //

水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名、又は図番を記入)

/ 実施

流 検 出 查 原 担 大 柼

サンフロレに問題ありません でしたの

金数核查工程を確認したところ

フクレタをしていた為フクレに気を取られて見るしたと 回答されましたりいし、外観標本にも記載されている NGモードるので、見るし無きら指道します

太田 11.7.06 智視





記 入 技 術

## <製造物に対する見解の記入>

·当該ロット(リール)はカン型をりかんにより多形が 発生してかり、「工程内製学、を発行しています。

<金型に対する見解の記入>

カシ×型パリットとこの食い付です

"力と大型1010かりの修正を実施しましている

IAP修下願います

再 発 防 止 対

発

冰 因

> 具合叩外生産日:20(|年 4月4日 承 P番号: P 山本 山本

対策実施ロットNo. 110464-2=209 対策実施日:201/年4月4日

11.7.09 (有の場合、対象製品名又は図番を記入)

11.7.08

11.7.08

対策実施日:

担当者 11,7,15

原因区分

□作業 ☑金型 □材料

□検査工程

□梱包·輸送

□管理·仕様 □顧客

担当者

□その他

実施

質 保 証

品

課

有効性の評価 -年間生産無しの為閉鎖致います。 予防処置 不要

□設備

承 認 近藤 12.7.23 広司

確認 127,20

