発行日: 2015年08月28日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-08-019 発 行 不具合連絡書 FCM(株) 承 認 確認 作成 質技 産 産 術 産 質 造 証 業 っ 密 造 研削 テ 保 配 副 部 管 部 部 き 技 部 門 ナ 副 理 門 部 術 信 部 門 術 証 長 部ン 門 部 長 部 部 部 部 先 15.8.28 15.8,28 15, 8, 28 部 門 門 映次 由浩 広司 連絡受理日 2015/08/28 17:27:55 品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司 不具合受付者名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 モール・品証 竹花氏 客先名 客先よりの連絡方法 荷物 不良 受付区分 70 5859 999 122 XXX S (プラク 5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9) 仕様番号 / 品名 40Pカナケ) 15.07.30.1M.0012 ロットNo. 対象数量 21,700 不具合内容 略図(必要な場合のみ) キャリア変形 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2015/09/07 掲示期間: 2015/09/04 迄 **元行先確** 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる