【用紙一1】 発行日: 2017年09月05日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-09-003 生産2-2 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 ンテ 造 業 産 産 術 つ 産 造 証 密 質 質 配 部 き 技 技 副 管 部 部 保 研 部 副 理 門 ナ 信 部 門 部 削 術 術 証 長 和田 が 部ン 門ス 長 部 部 先 部 部 部 17, 9,05 17.9.05 部 門 太郎 連絡受理日 2017/09/05 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎 客先名 日本モレックス合同会社 連絡者名杉田様 客先よりの連絡方法 Email 客先 受付区分 仕様番号 / 品名 505153-8000 2.0 MM PITCH W/B CONN. REC TERM. DURACLI ロット№. 70606BWA28 対象数量 15,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻き方向逆 モレックスの海外顧客より、通常の巻に対して逆巻きとの連絡 現時点での情報より、発生リールは1リールのみです。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/09/12 迄 回答期限: 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる