発行日:

2019年4月2日

整理No.

6010041

特別作業記録

品質保証課

				HH 7-C IV IIIL IV		
図番	DP3-139875-3-11	承認	調査	担当		
品名	MS-156C キリカエバネ	佐竹	佐竹 (竹花)	6		
数量	105,000	(19, 4,02)	19. 4.02	(1 2)		
ロットNo		电浩	智治			
	B28-5-6308A	実施期限				
ŀ		2019/4/11				

<不良内容>

く処置方法>

選別

質 Au2ポンプ過負荷発生

保上

밂

<手順>

1. 手袋を着用。

<作業日>

- **証 2. 製品の巻き返しを行なう。**
 - 3. ポンプ過負荷部はリールスタート時から約3分の位置に存在しているため、その前後3分の加工品を除去 する。約24,300個除去を行なうこと。長さは38m88cm。
- 課 4. 除去実施後、製品の巻き返しを行なうこと。
 - 5. 実際に除去した数量を引いて、現品票の数量を修正すること
 - 6. 変形に気をつけて作業を行うこと。

※リール仕様書

2連×名2ヶ P=1.	6×2
各 105,000ヶ	
各 2ヶ(ピッチ)	
	-
*	
	_
	_
	冬 105,000ヶ 冬 2ヶ (ピッチ)

- 編つ - 編数納入可 - 最低器を数 33,000ヶ以上の事。

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

品	19年 4月 6日~ 19年 4月 6日			1.38m かト廃棄しました。			
品質技術課	<作業者名>						i
術理	4	恕竹正!	档				
` `	,	W . I					
生産							
課	作業結果	廃棄数 :	24,300	ケ	作業時間 :	1.5	H
	下来和末	良品数 :	80,700	ケ	集計月度(品証記入)	: H31.4	月度 集計済
	<受理>				<u> </u>		

<備考>

品質保証課



