発行日: 2015年02月13日

2713-13-7		光11日:2010年02月13日
部品製造部(コネクタ)		不具合整理No. 46F-02-008
発 行 先	不具合連	絡書
製造部長配信先	生 生 技 が の 精 生 品質技術 部 門 部 門 門 部 門 門 部 門 門 田 部 門 門 田 部 門 門 田 部 門 門 田 部 門 門 田 部 門 門 田 田 田 田	承認 確認 作成 (保証 部門 15.2.13 (本行) (15,2.13 (本行) (15,2.13) (15,2.13) (東司)
連絡受理日	2015/02/13 17:27:31	
不具合受付者名	品質保証部品質保証三課品質保証G	片山 雄司
客先名	日圧スーパーテクノロジーズ株式会社	連絡者名 林原 様
客先よりの連絡方法	郵便	
受付区分	不良	
仕様番号 / 品名	RJJ-8PC-2321 /	RJJコネクタ プ [°] ラク・コンタクト
ロットNo.	14.12.12.10015	
対象数量	3	
不具合内容 端子側面にバリ (めっき異物の可能性も	5 49)	略図(必要な場合のみ)
今後どの様に動くか		* 1
品質異常改善通知書		長品連絡書発行: 不要
回答期限:	- 迄 回答期限	:
発 行 先 確	[掲示期間: 2015/02/20 迄
認	礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認 ブループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録	印(交代勤務者含む) → として課毎に所定のファイルに綴じる