甲信越福山通運株式会社 様

発行日: 2011年7月29日

不具合管理No. 43F-7-017

## 協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

記

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

調査 駒津 佐竹 和田 '11.7.29 '11.7.29 '11.7.29

指定回答日:2011年8月5日

図番	CPTK-NT-3A-LF(SN)	
品名		段ボールリール変形。 生産時に層間紙が引っ掛かり、ライン停止の可能性大。 箱の変形は無し。
ロットNo		
発生日	2011年7月4日	
不白粉旱	200,000	

不良率 全リール 1. 確認内容

2. 発生原因

返却品の処置(数量明記)

納品

7月1日ご出荷、7月4日に配達完了分8個口の内、3個の内容品に変形が発見 されたものです。

協 是

内用品の不具合状況から推測すると、大型トラックに よる輸送中に於いて、縦積みをした為、商品の重みで 加重がかかり、変形したものと思われます。

4. 流出原因

処 置

工厂

処

力

記 置

入

(株) 確

鈴

木 認

3. 発生防止対策 当店の荷物取扱いに係わる関係部署、及び積替え 店所、配達店に対し、内用品の性質を伝え、縦積みは

厳禁である旨、周知徹底を行いました。

在庫品仕掛品の確認

5. 流出防止対策

実施日:2011年8月1日

実施日:

在庫品 仕掛品 有 ・ (無) ( 標準類改訂

対策後、833167、2001~864529、0018の 許知いたにおいて. 。同不具合が無い為、有多か生有りと判断致します。

承 認 調 確認者 査



承 認



回答日:2011年8月5日



作 成

(株) 鈴木

Rev: A CQM-10010-4