株

鈴

木

協

力 是

I 正

場 処

記 置

入

(株)

鈴

木

立山電化工業(株)

発行日:

2018年08月06日

整理No:

50M-08-001

50 F-

CC分として意動 费用請求来ZDIS編在奉行

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2018年08月09日








記 仕様番号 G-110276 APB-PAAAB1-501E-DLF 名 金型番号 MM552 プレスロット180124.1.0.0023 ロットNo めっきロット: 79180126-0014 連絡受理日 2018/08/06 対象数量 65.740個

不良内容 客先の実装メーカーにて APBタブ立ち上がり部の半田 上がり発見。 立ち上がり部にAu漏れ有り



1. 確認内容

APB-PLTAA3-550E-DLF 半田上がり不具合報告書参照

返却品の処置 (数量明記)

(株)フジクラ様にて 選別中

2. 発生原因

APB-PLTAA3-550E-DLF 半田上がり不具合報告書 参照 4. 流出原因

APB-PLTAA3-550E-DLF 半田上がり不具合報告書 参照

3. 発生防止対策

APB-PLTAA3-550E-DLF 半田上がり不具合報告書 参照 - 5. 流出防止対策

APB-PLTAA3-550E-DLF 半田上がり不具合報告書 参照

実施日:

H

実施日:

年 回答日:

2018 年 8 月 21 日

月

調 査

在庫品仕掛品の確認

仕掛品 在庫品

APB-PLTAA3-550E-DLF 半田上がり不具合報告書参照

標準類改訂

有一無 ( APB-PLTAA3-550E-DLF 半田上がり不具合報告書 参照 )

対策後、18.08.23.1.H、01~09~18.08.31.1.J.01-07.09-11の き+5m,Hにおいて同不具合無い為、有効性有りと判断致し対の

承 認 品証 188.21 下村

品管 18,8,21 浜浦

吉岡 確認者

作成

確 認

18, 9,14 由浩

承 認

行花 18, 8, 21 智治

調査

18.8.21