発行日: 2011年7月27日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-7-026 生産 4 課 2 G 生産技術課 洗浄熱処理G 発 行 不具合連絡書 先 その他: 承認 確認 作成 配 副造 技 品 造 産 産 産 0 産 布 理 術 部 業 研 証 技 技 部 Ξ 四 き 先 長 課 課 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 課 物洋 11.7.2 111.7.27 11.7.21 部数 映次 天和 連絡受理日 2011年 7月 27日 (AM) PM 9:30 不具合受付者名 営業 ・ (品質保証2課) 島田 客先名 日本モレックス(株)(ミタカ電子) 受入担当者様 連絡者名 客先よりの連絡方法 ( ( )電話 )郵便 )荷物 ( O )EX-II )FAX ( 不具合区分 )苦情 (O)不良 )クレーム ( )調査依頼 図番 / 品名 503384-4449 300UM W/B CONN. T/E PLUG LOWER SHELL ロットNo./数量 11.07.08.1Y.001-005 15,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 不良品 良品 今後どの様に動くか • 非 ) 8/11迄 品質異常改善通知書発行 掲示期間: 品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる