発行日: 2015年10月28日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-10-015 発 行 不具合連絡書 先 めっ 承 認 確認 作成 産 産 造 証 産 術 質 造 密 質 配 テ 副 部 管 部 部 き 技 技 保 研 部 信 副 門 術部 理 ナ 和田 部 部 削 術 証 長 部ン 先 長 部 門 部 部 部 15,10.28 15,10,28 15,10,28 門ス 部 哲夫 正章 長 連絡受理日 2015/10/28 15:11:37 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 藤沢 正章 山一電機株式会社 連絡者名 品質管理課 塩田 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 SL-21097 CT 1834-A/B/C (メッキマエ) シャキュウサ・イ A: G.15.04.17.2.R.0002 ロットNo. B: G.15.04.17.2.S.0001,0002 C: G.15.04.17.2.Q.0002 対象数量 14,451 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 先端部変色 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/11/04 迄 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる