発行日: 2013年03月04日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

44M-03-001


	モールド技術課
発	
発	
[™] -	(姓)シハ・エノ

不具合連絡書


配信先	製造部長	製造副部長	品証 (画) 新長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承 認	確認	作成
																不在	13.3.06	行技 13.3.04 智治
連維	各受理	1日			2013/03/04 17:28:07													
不具	1合受	付者	名		品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 竹花 智治													
客勞	客先名					SMK株式会社							連絡者名川倉様					
客勞	たより	の連絡	格方法	Ė.	Email													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					101CPB-136-40F (PB4H H1.0 / PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD 40P)													
םיי	⊦No.				230221-1-C-06													
対象	象数量	t			6,970													

不具合内容

製品にクラックが発生している



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

掲示期間:

回答期限: 2013/03/15 迄

回答期限:

2013/03/15

迄

迄

2013/03/11

生産区分先 確

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる