社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010147*

発行日 2019/04/16

| 生産ゲルプ名 | モールド生産G | 生産担当者 池田 | 淳 | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 検査グループ名 | モールド品技G | 品技担当者 北山 | 早苗 | |
| 得音先名 | DDK (THAILAND) | L_t | | |
| | 96560625 金型番号 MM596 | | | |
| | BB35AB-PAA16EA3-501E-DLF | <u> </u> | | |
| 仕 様 番 号 | | | | |
| | 190410-2-A-0001-0005 | | | |
| 対象数量(個) | 209, 640 | | | |
| 不具合Tim kNo | 190410-2-A-0005 | | | |
| 不具合数量(個) | 34, 490 | 発 生 率 1/16 | | |
| 発生状況 | <u> </u> | <u></u> | 通常 | |
| 単 価 (個) | | | 219.8 | 30 ≥164, 507 |
| めっき先 | V () , i | 1100位 根 (117) | | 202,000 |
| 区分 | ☑ 工程内異常品 □ 焼入 | 異常品 めっき仕様 | | |
| 材料仕様 | LCP-ザイダ- MG-350LW BS | , | | |
| 保留理由 | MD・端子削れ | | | |
| | # B 端子削れ | | | |
| 不具合内容 | | | | |
| (略図) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| #2 10 - 40 | 材料・プレス・焼入・めっき・成用 | V. 白新嫩, 答理, 捡木, I | 口紅,俗类,海洋类: | * . この 伽 |
| 起 因 工 程 処 理 | | | пш·呂未· 埋丛来 [。] | 有・ての他 |
| 发 | 附加 · 宪来 · 区印 · 一段初印 | 先来·一即初即及加 | | |
| | | | | |
| コメント | | | | |
| | | | | |
| | (起因 | 部署) | | |
| 製造部長製造 | 副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当 | 課長 品証課長 品証担当 | 当 生産課長 生産 | 担当 品証集計担当 |
| | | | | 10.48 |
| | | | | 19.4.17 |
| | | | 品技担当発行 品符 | |
| ②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 | | | | |
| ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 | | | | |
| 一部納 | 品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点を` | する。 | | |
| 4 | <u>-</u> - | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| · | | □廃棄 □返品 □ | 納品 | ် စ ံ့ |
| 品証集計担当 | 品技課長 品技担当 | 担当課長 管理課長 営業 | 処理担当 管理処理担当 | 品技GL |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | | | | 3 |
| | 現品出庫指示 現品出庫 | 是 经 见 最 終 処 | 置 | - ③現品処置実施後、不 - 具合品台帳から削除す - る。 |
| | I | | | _ ~ _ |