発行日: 2015年10月29日


部品製造部(コネクタ)不具合整理No. 47F-10-017発

不具合連絡書


_	製 造	股	証	業	産	産部	技術	2	ر ا	商密	産	質技	面質 /			承認	確認	作成
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理部門	門	部門	テ ナ 部 フ 門 ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黒岩 15.10.29 映次	佐竹 15.10.29 由浩	佐竹 '15.10.29 由浩
連絡			2015/10/29 15:31:13															
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証二G 佐竹 由浩													
客先名					東北ヒロセ電機株式会社								連絡者名 品質保証1課 竹花様					
客先よりの連絡方法					社内検査異常速報													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					303895-8-11								BM28(0.6)-PVタンシ(D)					
ロットNo.					15.10.10.9.K.0006A/B													
対象数量					1,000,000													

不具合内容

4PIN中1PIN I寸法マイナスにため樹脂被り発生



略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/11/11 迄

回答期限:

迄

発行先確認欄

掲示期間: 2015/11/05 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる