発行日: 2017年09月11日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-09-005 生産1-1 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 ンテ 産 産 造 証 術 0 密 産 質 質 造 配 副 管 き 技 技 部 部 部 研 保 部 信 副 部 理 門 ナ 部 削 術 術 証 影山 影山 長 部ン 門 先 長 部 部 部 部 部 17, 9, 11 17.9.11 17.9.11 部 門ス 門 善-善一 長 連絡受理日 2017/09/11 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 影山 善一 客先名 S&Sコンポーネンツ株式会社 連絡者名 佐竹様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 8230-5244 T2A 090 TERMINAL ロット№. 170727-F7000.013Q3 対象数量 34,000個 不具合内容 員数不足 略図(必要な場合のみ) 正常端子重量:8.75kgに対し、異常端子重量:6.55kg 巻き数量約9,700ヶ足りない 090 illi minimu III III III RUBIRUR (minima) 8230-5244 10000 HIS BORNESS OF THE PARTY OF THE joint-# 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/09/19 迄 回答期限: 迄 行先 確認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる