社内検査異常速報

住内板盆異常建	報NQ *OUTU	101*						<u>· 発行</u> 上	<u> 1 2019/04/</u> 0	
生産グループ	。名モー)	レド生産G			生産担当者	矿内 :	誠			
検査グループ	······································		r		品技担当者		紀			
得音	名 日本	モレッカス	合同会社					·-·		
製品		日本モレックス合同会社 74460102 金型番号 MM588								
製品	_	0. 35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST								
		505068-2466								
		90402BW1W01-03								
対象数量(個)	164, 380								
不具合ロット	No. 90402	2BW1 01.03	3							
不具合数量(個)	89, 380			発生率	ランダ、	ム			
発 生 状	況 リーノ			出荷梅	查		通常			
	個)	;	2,99121	-2. 837	金 額 (円)	26	7,354	253, 553	
めっき	/ _				_					
区 Lindat ti		□ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □								
	 - -	LCP-スミカスーパ°-E6808 UHF BZ MD・その他								
保留理	· · ·		N T (T) 4		1810					
	No.	カット型がおく丸穴			がり		•			
不具合内:	容 "02	40 / YU/		719	•					
(略図)										
起因工	程材料·	プレス・焼	入・めっき	・威形・自	動機・管理・	・検査・品語	正・営業・選	送業者・そ	の他	
処	理 納品	・廃棄・過	▼品・一部	納品廃棄	一部納品	返品 (パ	G = P	0/< 1	89.380	
				7						
コメント							•			
		排机性	素"中华/学	14/10	1.					
		T-4 10 11 T-	本(トル) - 円	(起因部署)	/ ·					
製造部長	製造副部長	品証 (副) 部長	管理課長	担当課長	品証課長	品証担当	生産課長	生産担当	品証集計担当	
					伊竹	11/4			(1) A	
					19, 4,25	(19, 4.25)			194.04	
					迪 浩					
						7.19. 4.25	品技担当発行	品技GL	品技課長	
②品記※一章	E集計担当は S独具廃棄の	最終処置欄にレ 場合は『納品』	√点をし、処置。 ・ 『廢棄』	内容に応じて原	所属部署に回付	对 图治		4	(在)	
I I		場合は『納品』		レ点をする。			曽我瑞紀	19.4.03	15.4.03	
								面付	由浩	
\vee					€ □返品				この内容を不具 品台帳 に記載す	
品証集計担当	品技	課長 品技技	11 出	担当部				担当	品技GL	
thing year is a	10121	W IX 1111X1	==	; <u>j====1</u>	had findall HVI					
	_>			,						
	7		-						3	
	現品出版	事指示 現品	出庫	(起因剖		(社) (数 加) 器	<u> </u>		処置実施後、不 台帳から削除す	