(株)高崎製作所

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

殿

発行日:

2014年03月17日

整理No:

45F-03-010

協力工場 不良品連絡書

鈴

木

(株)

提出して下さい。 指定回答日:

2014年03月20日

当 認 查 抇 調 黒岩 黒岩 和田 14. 3. 17 14. 3. 17 14. 3. 17 映次 映次 哲夫

記

415CFP-050-90F

1.0MM PITCH FPC コンタクト B

品 名

仕様番号


ロットNo 114.01.22-S1.U.0003

連絡受理日 2014/03/17 13:58:25

対象数量 70.000

不良内容

コンタクト接触部にバリ発生





1. 確認内容

ご指摘の通り不具合内容を確認致しました。

キープサンプルを確認致しましたが、弊社保管用サンプルにおいては同様の現象品 の発生は確認されませんでした。又、異常履歴/金型履歴を確認致しましたが、

異常履歴はありませんでした。

返却品の処置(数量明記)

返却品無し

2. 発生原因

3/14情報受理後金型確認を致しましたが、刃先の傷み は確認出来ませんでした。

この度の要因と致しましては、ラフカットとメインカットの 切り代が少ない事により該当品の発生に至ったものと

推察を致します。

4. 流出原因

1リール毎にサンプル確認を実施しておりますが、確認時におい て異常がなかった事により弊社において発見が出来ず、流出に 至ってしまったものであります。

正

I

協

力

場 処 3. 発生防止対策

ラフカット及びメインカットパンチ・ダイの研磨を実施

記

置 ■恒久対策と致しましては、切り代を現状より0.01~0.02 増やす様対応を致します。

入

実施日: 2014年

3月 17日 5. 流出防止対策

画像検査機にて該当部位を監視し、同一モード品を発見出来るか 次回生産時迄に検討を致します。

過去トラー覧表に本事象を落とし込み、作業者・検査員に対し 意識高揚を促します。

実施日:

2014年

3月 19日 2014年

在庫品仕掛品の確認

在庫品

無し

仕掛品 無し

標準類改訂

対策後 1年11人上生産履歴が無い為 閉鎖致します。

品管 14, 03, 20 髙﨑

承 認

回答日:

承認

查

15.3,21

確認者 15, 3, 21

玉井

3月 20日

作成

(株) 確 鈴 木 認

(株) 鈴木

Rev: A

15.3.21

SQM-10010-4

製品過去トラシート

品	番

415CFP-050-90F 1.0MM PITCH FPC コンタクトB

過去発生不良履歴

-		•			
	発生日	内容	ロット番号	No	
	2014/3/14	ギャップ部に突起バリ	14.01.22-S1U003	\triangle	
l					
		,			
1					
ľ					
ľ					
- 6-			Annual Commence of the Commenc		

生産時注意事項

*上記LOTにて不具合発生(ギャップ部突起バリ)


【1リール毎の確認時、該当部位を確実に観察する事】

発生不 詳細

品管 14.03.19 玉井

作成

 \triangle



バリ側

