発行日: 2012年 2月 15日

不具合整理No. 43MD-2-002


and the same of th	MD 生産G	0
生産	MD 技術G	0
産区		
分		
	その他()

不具合連絡書

配布先	常	製造	製副造	副証	営業	管理	技術	品証	品技	生産						承 認	石	隺 認	作成
先	務	部長	部 長	部長	課	課	課	課	課	課					1	(加)	1	利	竹花
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2					1	12.2.15 超級	12	6.2.15	122.15
連絡受理日					201	12年	2月	1	4日			(AM) PI	VI		9 :		00		
不具合受付者名						営業			質保		1	課		竹					
客先名				東北ヒロセ電機(株)						連絡者名 品質管理課 輪田様						日様			
客先よりの連絡方法			() '	電話	()郵便		()荷物	(0) 巨メール	ı	()FAX		
不具合区分			()=	苦情	(0)不良		()クレーム	4							
図番 / 品名			300364-3-11						DF49-20S-0.4H R絶縁座										
ロットNo./数量			110905-1-E-01						不明										

内容 樹脂めくれ

略図(必要な場合のみ)



処置(今後どの様に動くかを記入)

現品確認し、調査していきます。

掲示期間: 2012年 2月 29日まで

発行先確認欄

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。