発行日:

2019/4/3

整理No.

6010009

特別作業記録

品質保証課

	図	番	G-109772	承 認	調査	担当
ſ	品	名	BB35C-PAA40AB3-522E-DLF	進分		
ſ	数	量	116,800		19.4,03	(19.4.0
Γ	ロットNo				智治	

<不良内容>

190304-3-U-0001-0003

実施期限

品 #A 反ゲート手前スライドパーツ欠け <処置方法>

不具合品<u>側面</u>に

マーキング



2019/4/17

保 <手順>

質

証

成形品のため、手袋、マスク着用のこと。


右写真を参考に不具合品にマーキングしてください。 課

#Acavに発生傾向有ります。

マーキング後品はカセット巻き状態で納入してください。

マーキング後品を画像装置へ投入し、マーキング品をカットしてください

不明点あれば連絡願います。





※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

	<作業日>			<備考> ハーリグサ マーキングリ 190344-3 -U-0001 - 2164		
品質						
技	·			2 - 22 <i>18</i> 3 - 2336		
術課				郵側回 マーキングリ		
`				44 4 2		
生産	9,190			マーキング海、カセット参看		
課	作業結果	廃棄数 :	-6 1 2 5	作業時間: ~ 3名5 H		
	TF未和米	良品数:	416010 5	集計月度(品証記入): 1/31,4 月度 集計済		
	∠ 107 T⊞ \		107 410			

<受理>

104.960

品 質保 証 01: 36,730

61: 34,070

03= 36,810

面像投入力=~溶



