発行日: 2014年03月25日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

45F-03-016

生産四課1G 発 行 先


不具合連絡書

配信先	部長	副部	<u> </u>	業部	100	生産	技術	メンテ	80 7	精密	生産技	品 質	品質 2	8		承 認	確認	作成
		長	副)部長	門	管理部門	部門	部門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	質技術部門	保証部門			黒岩 14.3.25 映次	佐竹 14.3.25 由浩	彩山 14.3.25
連絡受理日					2014/03/25 15:21:26													
不具合受付者名				品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一														
客先名				S&Sコンポーネンツ株式会社								連絡者名会津様						
客先よりの連絡方法				荷物														
受付区分				不良														
仕様番号 / 品名				8230-4962P2 /								12447PCB064-P2=M						
ロットNo.				14.03.13.065-071														
対象数量				503,000														

不具合内容

リールNo.067の材料交換サンプルにてPCB側端子先端2ピン 打痕あり。(S&S様受入検査にて発見)

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2014/04/07 迄

回答期限:

迄

発行先確認!

掲示期間: 2014/04/01 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる