発行日: 2017年11月15日

不具合整理No. 部品製造部(モールド) 49M-11-003 モールド生産G 発 行 不具合連絡書 先 品質技術 承 認 確認 作成 質保 造副 証 産 産 産 術 っ 密 造 配 部 管 テ き 技 部 部 研 部 副 理 門 ź 信 部 削 術 証 部 長 部門 門 部 部 先 長 部 部ン 部 17, 11, 15 17.11.15 17.11.21 部 門 門 門ス 門 一磨 連絡受理日 2017/11/14 品質保証部品質保証一課品質保証G(CC) 高原 一磨 不具合受付者名 連絡者名芹澤様 京セラ株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 31 5858 036 201 829 S + 5858-36 PLUG SUB ASSY (H=0.8) ロットNo. 7Y01NS605-07 対象数量 57,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 金具 変形 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 協力工場不良品連絡書発行: 不要 必要 回答期限: 2017/11/22 迄 回答期限: 迄 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる