発行日: 2013年09月12日

部品製造部(めっき) 不具合整理No. 45K-09-005 めっき室 発 行 不具合連絡書 品質技術部 造 |産管理 ンテナ 承認 証 業 確認 造 産 一産技術部 作成 術 密 質 副 部 研削 部 部 部 き 保 信 副 部 門 部 長 訂 汉川 近藤 長 先 部 部ン 菛 部 部 13.9.12 13 9.12 門 13.9,12 部 門ス 谷規 長 広司 連絡受理日 2013/09/12 11:03:37 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 南澤 一慶 客先名 SMK株式会社 連絡者名MD担当竹花 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 415CPB-097-50F 8 W PB4H(H=1.0) PLUG CT 8 W ロット‰ 130812.S5.X.0013A,B 130815.S5.X.0015A,B 130812.S5.X.0012A,B 対象数量 159,460 不具合内容 略図(必要な場合のみ) Niバリア部にAuめっき付着 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 2013/09/29 迄 回答期限: 回答期限: 迄 掲示期間: 2013/09/20 迄 行先確認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる