記

三友童子工業㈱ 様

発行日: 2012年6月12日

不具合整理No.43F-06-007

協力工場 不良品連絡書

(料 鈴 提出して下さい。 木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

担 承認 護査 业 動津 佐竹 佐竹 2012.6.12 2012.6.12 2012.6.12

指定回答日: 2012年6月19日

030-4617-000 不良内容 図 センターズレ不具合 CONTACT PLUG QLC 品 ロットNo 12.03.14.1.001-005.010 発生日 2012年6月11日 不良数量 91,200 返品 不良率 処置

1. 確認内容

返却品の処置(数量明記)

返却サンブルにて、センターズレ不具合を確認致しました。

返却リールを全検した結果、ランダムに本不具合が発生しておりました(別紙1)。 めっき工程を確認した結果、各工程で製品はキャリア押さえローラーで位置決めさ 返却数:6RL 255,700pin 再納数:5RL 164,500pin

れておりましたが、パス工程での製品の位置決めが不足している箇所がありました。

2. 発生原因

パス工程で製品が傾いた事で、先端がランダムに工程 画像処理装置では検出不可能なレベルの変形であった 干渉していたものと考えられます。

各工程ではキャリア押さえローラーにて製品の位置決 めをしておりましたが、パス工程での製品の位置決め が不足しておりました。

4. 流出原因

ため、本不具合が不具合品として処置されず、合格品と して出荷されました。

協

力 是

Ιl Œ

場 処 3. 発生防止対策

パス工程にもキャリア押さえローラーを追加致しました。ピッチセンサーを導入致します。 ※キャリア押さえローラーにて製品の傾きを防止し、

先端の工程への干渉を防止致しました。

※2012年7月2-3日生産ロット、7月19日生産ロットは

対策実施済のロットとなります。

5. 流出防止対策

ピッチセンサー導入迄は、全数検査致します。

入

記 置

実施日: 2012年 7月 2日

· 無

在庫品仕掛品の確認

仕掛品

(フープ鍍金作業標準カード

)現在

めっき前品の在庫あり

在庫品

標準類改訂

C. 対策後、未実施

実施日: 2012年 8月 末日

承認

黒岩

12, 8, 10

作成 品管 副工場長 12.8.07 12.8.07 12 8.07 星野人 小宅

回答日: 2012年 8月 7日

) മ 計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。 最終ロット出荷日() ഗ 計()ロットにおいて同不具合なし。 最終ロット出荷日(

(有)

)

12.8.08 图么

調査

12.8,08

確認者

Rev: A

CQM-10010-4

別紙1

返却リールの全検結果

図番:030-4617-000

品名:CONTACT PLUG QLC

現象: センターズレ不具合 (0.08mmMAX 0.132mm) 返却数: 6RL 255,700pin 再納数: 5RL 164,500pin

| 受注番号 | プレスロット | めっきロット | 出荷数 | | 返却 | | 再検結果 | | | | 再納 | |
|----------------|---------------|--------------------|--------|------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|
| | | | 数量 | 中継ぎ数 | 数量 | 中継ぎ数 | 巻き始め | 中間 | 巻き終り | 合否判定 | 数量 | 中継ぎ数 |
| <u>2561681</u> | 12.03.14.1-1 | SU090412-017F2-001 | 80,000 | | 76,400 | | 変形除去 (始めに発生) | 変形除去 (中間に発生) | 変形除去 (終りに発生) | 始め・中間・終り以外は合格 | 72,500 | |
| | 12.03.14.1-2 | SU090412-017F2-002 | 69,000 | 0 | 44,500 | . 0 | | 変形8箇所 | | 不合格 | 0 | C |
| | 12.03.14.1-3 | SU090412-017F2-003 | 80,000 | 0 | 42,500 | 0 | 変形なし | 変形除去 (中間に発生) | 変形なし | 中間以外は合格 | 27,500 | 1 |
| | 12.03.14.1-4 | SU090412-017F2-004 | 80,000 | 0 | 43,800 | 0 | 変形除去 (始めに発生) | 変形なし | 変形除去(終りに発生) | 始め・終り以外は合格 | 29,500 | О |
| | 12.03.14.1-5 | SU090412-017F2-005 | 58,700 | 0 | 15,500 | 0 | | 変形なし | 変形除去 (終りに発生) | 終り以外は合格 | 13,500 | O |
| | 12.03.14.1-10 | SU090412-017F2-010 | 80,000 | 1 | 33,000 | 1 | 変形除去 (始めに発生) | 変形除去 (中間に発生) | 変形除去(終りに発生) | 始め・中間・終り以外は合格 | 21,500 | 1 |

447,700

255,700

164,500