発行日: 2015年07月28日

部品製造部(社内めっき)

めっき課 発 行 先 不具合整理No.


47K-07-002

不具合連絡書

	1 41	40	T D	1 332	1 0	f	177	-									11-2		
配	製造	製造副	品証(営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質			承認	確認	作成	
信先	部長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	投 術 部 門	技術部門	保証部門			浅川 15.7.28 裕規	据 <u>江</u> 15.7.28 太郎	行花 15.7.28 智治	
連絡受理日					2015/07/28 13:54:43														
不具合受付者名					品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 竹花 智治														
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社									連絡者名MD担当竹花					
客先よりの連絡方法					電話														
受付区分				不良															
仕様番号 / 品名				71 5859 999 X21 XXX S (5859 / 5859 PLUG CONT (H=0.9)															
ロットNo.				S150706.4013B															
対象数量				1,101	,600										31				

不具合内容

Niバリアの位置がずれており、コンタクト実装面側R部から Auが露出している 略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2015/08/10 迄

回答期限:

迄

発行先確認

掲示期間: 2015/08/04 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる